


DUROVENT HELYISÉGGKISZELLŐZTETŐ FÓLIAGYŰRŰVEL



1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. DUROVENT HELYISÉGGKISZELLŐZTETŐ
6. MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. SZELLŐZŐLEVEGŐ
8. FÓLIAGYŰRŰ
9. BURKOLAT TARTÓ LÉCEZÉS
10. SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA100)
11. SZARUFA ALSÓ SÍKJA
12. TÁVTARTÓ HOSSZLÉC / mm
13. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
14. BURKOLAT

Megnevezés:

Durovent helyiségkiszellőztető-egység fóliagyűrűvel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 659 6993
Fax.: +36 88 590 342
Email: pc@ert.papp@bramac.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2017.01.04.