


DUROVENT HELYISÉGGKISZELLŐZTETŐ-EGYSÉG FÓLIAGYŰRŰVEL



1. BRAMAC SÍK, HORNYPOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. DUROVENT HELYISÉGGKISZELLŐZTETŐ -EGYSÉG
6. BRAMAC REVIVA / TECTURA MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. SZELLŐZŐLEVEGŐ
8. FÓLIAGYŰRŰ
9. BURKOLATOT TARTÓ LÉCVÁZ
10. SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA100)
11. SZARUFA ALSÓ SÍKJA
12. TÁVTARTÓ HOSSZLÉC / mm
13. BRAMAC MEMBRAN 100 2S BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
/ BRAMAC MEMBRAN 2 BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
14. BELSŐ OLDALI BURKOLAT

Megnevezés:

Durovent helyiségkiszellőztető-egység
Fóliagyűrűvel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac KR
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 399
Mob.: +36 30 659 6993
Fax.: +36 88 590 342
Email: norbert.papp@bramac.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2017.01.04.